

Utætheder og ledningsbrud.

En del af vandforsyningens vandtab skyldes pludselige opståede ledningsbrud. Ledningsbrud opstår hovedsageligt i forbindelse med entreprenørens gravearbejde og styrede underboringer, men kan, bl.a., også være forårsaget af frost eller trafikbelastning.

En anden del af vandforsyningens vandtab skyldes utætte ledninger, der ligger i jorden og siver. Vi undersøger derfor med mellemrum vandledninger med et specielt lækagesporingsudstyr. Da det ikke er muligt at undersøge alle ledninger, vil det være en stor hjælp, at du retter henvendelse til os, hvis du har mistanke om, at der er utætheder på en vandledning.

Utætheder kan opdages ved at du er opmærksom på følgende:

- Hvis der er usædvanligt meget vand der strømmer til kloakken
- Hvis jorden eller belægninger som asfalt eller fliser pludselig falder sammen et sted
- Hvis der om sommeren er specielt frodigt i et afgrænset område
- Hvis der er vandpytter selv i tørt vejr

Ring til Ny Fløng Vandværk mobil 23325395 eller Strube VVS 46595252 hvis du har mistanke om en utæthed. På den måde kan du være med til at reducere vandtabet til gavn for de sparsomme grundvandsressourcer og ikke mindst til gavn for økonomien og hermed vandprisen.

Hvis der er opstået et brud på en vandledning som ligger på din grund, skal du normalt selv forestå reparation af ledningsbruddet. Vi er gerne behjælpelig med at vurdere problemets omfang.

Bemærk: Stophanen uden for din ejendom må **kun** betjenes af Ny Fløng Vandværk.